

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning Kungsörnen 1	Adress Blommensbergsvägen 182-184			
Byggnadsnamn Brf Rovfågeln Hus A1	Byggnadsnr	BRA	Antal LGH 12	Antal LOK
Byggnadsägare Brf Rovfågeln	Adress Hertigvägen 6		Postnr 126 52	Ort Hägersten
OVK-ansvarig Torbjörn Ljung	Telefonnr	E-post rovfageln@gmail.com		


Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

Allmänt omdöme/Kommentarer

Fastigheten består av självdragssystem. Ett antal anm. finns som måste åtgärdas enl. luftflödesprotokollet. Besiktningen avser endast tillgängliga lgh.

Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningsskategorori	Besiktningssdatum	Besiktningssresultat	Nästa ordinarie bes. datum	Verksamhet	Byggnorm
01	2	2022-01-27	Ej godkänd	2027-11-26	Bostäder	BABS 1946


Funktionskontrollant Fredrik Janson (2630)	Telefonnummer 08-644 23 10	E-post info@reventor.com
Företag Reventor Sverige AB	Postadress Träffgatan 2	Postnummer 136 44
Behörighet Riks K	Giltighetstid 2022-02-28	Postort Handen
Certifikatnummer 1463	Certifikatorganisation Kiwa/Swedcert	Datum och signatur 2022-01-29 

Referensnr: OVK-2022-Kungsörnen 1-Hus A1	B
Notering	

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 01	Besiktningkat. 2	Uppdragstyp Återkommande	Besiktningdatum 2022-01-27
Fastighetsbeteckning Kungsörnen 1	Byggnadsnamn Brf Rovfågeln Hus A1	Byggnadsnr Hus A1	Signatur 
Verksamhet Bostäder	Adress Blommensbergsvägen 182-184		

Systemtillhörighet

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
3.10 Övrigt	Ett antal anmärkningar finns enl. luftflödesprotokollet. Anm. med (2) måste åtgärdas snarast möjligt, anm. (1) bör åtgärdas.	2

Energibesparande förslag

Luftflödesprotokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 01	Besiktningskategori 2	Verksamhet Bostäder	
Fastighetsbeteckning Kungsörnen 1	Byggnadsnamn Brf Rovfågeln Hus A1	Byggnadsnr Hus A1	Adress Blommensbergsvägen 182-184
Ritning	Besiktningsdatum 2022-01-27	Flödesenhet l/s	Aggregatbeteckning

Luftflöden

Rumsnr	Benämning	Projekterad tilluft	Uppmätt tilluft	% av tilluft	Mätmetod tilluft	Projekterad frånluft	Uppmätt frånluft	% av frånluft	Mätmetod frånluft	Notering
Port 182										
1301	Kök									Ej tillgänglig
	Bad									
1302	Kök						Ok			
	Bad						Ok			
1201	Kök									Ej tillgänglig
	Bad									
1202	Kök						Ok			
	Bad						Ok			
1101	Kök									Ej tillgänglig
	Bad									
1102	Kök						Ok			
	Bad						Ok			
Port 184										
1301	Kök						Ej ok			Jalusigaller med igensatt insektsnät (2)
	Bad						Ok			
1302	Kök						Ok			Fel don bytes till Tallriksventil (2)
	Bad						Ok			
1201	Kök						Ok			Fel don bytes till Tallriksventil (2)
	Bad						Ok			
1202	Kök									Sjuk
	Bad									
1101	Kök									Sjuk
	Bad									
1102	Kök						Ok			

Mättekniker och signatur
Mätmetoder: ST = Tilluftsdon, ET = Frånluftsdon, ID = Luftflöden i kanal

 Mätmetoder enligt **SS-EN 16211:2015 (Sv)**: ID = Kanal. ST = Tilluftsdon. ET = Frånluftsdon.

ID1 = Punktvis hastighetsmätning med prandtlrör. ID2 = Punktvis hastighetsmätning med varmtrådsanemometer. ID3 = Fasta flödesmättdon.

ID4 = Spårgas. ST1 = Mätning av referenstryck. ST2 = Mätning med tätslutande mätpåse. ST3 = Mätning med stos.

ET1 = Mätning av referenstryck. ET2 = Mätning med stos.

 Enligt **T22 1998**: B1 = Punktvis mätning med varmtrådsanemometer på rektangulära galler.

För noggrannare angivning av mätmetoden hänvisas till respektive mätstandard.

Rumsnr	Benämning	Projekterad tilluft	Uppmätt tilluft	% av tilluft	Mätmetod tilluft	Projekterad frånluft	Uppmätt frånluft	% av frånluft	Mätmetod frånluft	Notering
	Bad						Ok			

Anmärkningar

Mättekniker och signatur

Mätmetoder: ST = Tilluftsdon, ET = Frånluftsdon, ID = Luftflöden i kanal

Mätmetoder enligt **SS-EN 16211:2015 (Sv)**: **ID** = Kanal. **ST** = Tilluftsdon. **ET** = Frånluftsdon.
ID1 = Punktviss hastighetsmätning med prandtlrör. **ID2** = Punktviss hastighetsmätning med varmtrådsanemometer. **ID3** = Fasta flödesmättdon.
ID4 = Spärgas. **ST1** = Mätning av referenstryck. **ST2** = Mätning med tätslutande mätpåse. **ST3** = Mätning med stos.
ET1 = Mätning av referenstryck. **ET2** = Mätning med stos.
Enligt **T22 1998**: **B1** = Punktviss mätning med varmtrådsanemometer på rektangulära galler.
För noggrannare angivning av mätmetoden hänvisas till respektive mätstandard.

INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OVKAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning Kungsörnen 1		Adress Blommensbergsvägen 182-184			
Byggnadsnamn Brf Rovfågeln Hus A1		Byggnadsnr	Referensnr OVK-2022-Kungsörnen 1-Hus A1		
Funktionskontrollant Fredrik Janson (2630)		Företag Reventor Sverige AB			
Behörighet Riks K		Övrigt			
Systemnr	Besiktnings- resultat	Besiktnings- datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Verksamhet	Byggnorm
01	Ej godkänd	2022-01-27	2027-11-26	Bostäder	BABS 1946

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Stockholms stad
Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
Box 8314, 10420, STOCKHOLM

Signatur

